

**CERTIFICADO DE HABILITACIÓN**  
**TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN**

CÓDIGO: **1B-681**

ESTA HABILITACION SE CONCEDE A:

**TURBINE STANDARD LTD.**

CON INSTALACIONES EN: **1750 Eber Road**  
**Holland**  
**Ohio - 43528**  
**Estados Unidos de América**

BANCO DE PRUEBA DE MOTOR EN: **10550 Industrial Road**  
**Holland**  
**Ohio - 43528**  
**Estados Unidos de América**

HABIENDO COMPROBADO QUE CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD RELATIVAS A TALLERES AERONÁUTICOS DE REPARACIÓN DE MATERIAL AERONÁUTICO, SE LO HABILITA PARA OPERAR COMO TAL EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:

- **MOTORES LIMITADA**
- **ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LIMITADA**
- **APROBACION DE PROCESO - RAAC 145 Sección 145.53 (c)**

CON LAS LIMITACIONES QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN VIGENTES.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA INDEFINIDA, A MENOS QUE SEA SUSPENDIDO, CANCELADO O SE RENUNCIE A EL.

**Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2024-**

**Ing. Aer. Pablo M. Coradazzi**  
Director de Aeronavegabilidad  
DA - DNSO – ANAC  
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

*La emisión del presente certificado se refiere únicamente al cumplimiento con las RAAC Parte 145, y por lo tanto se confiere sin perjuicio de las legislaciones y regulaciones que el interesado deba cumplimentar ante otras autoridades u organismos nacionales, provinciales y municipales competentes. Asimismo, este Certificado es intransferible y cualquier cambio de las instalaciones del taller, o en la ubicación del mismo, que pudiere afectar significativamente la capacidad para hacer uso de los alcances de mantenimiento otorgados, debe ser informado inmediatamente a la ANAC.*

Emisión Original: 25 de Octubre de 2022 -  
Reemplaza al emitido el: 22 de Noviembre de 2023.-  
DA Form. 8000-4 (06/2024)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Nuevo Certificado TS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.